

## **Durchflussmessturbine 3021**

## Anleitung zum Drehen des Elektronikgehäuse

- 1. 4 Kunststoffabdeckungen (Pos. 1) entfernen
- 2. Darunterliegende Befestigungsschrauben (Pos. 2) mit einem 3mm Imbusschlüssel lösen
- 3. Elektronikgehäuse (Pos. 3) in gewünschte Position drehen
- 4. Elektronikgehäuse (Pos. 3) mit den 4 Befestigungsschrauben (Pos.2) auf der Turbine (Pos. 4) befestigen
- 5. Kunststoffabdeckungen (Pos. 1) auf die Befestigungsschrauben (Pos. 2) aufsetzen und festdrücken



